



# NILOS




Руководство по применению  
двухкомпонентных клеев TL-T70,  
TL-PVC и TL-W на основе  
трихлорэтилена.  
Холодная вулканизация







ООО «КВЛ-Трейдинг»  
e-mail: nilos-  
trade@yandex.ru  
тел.: 8(977)642-00-03  
[www.nilos-trade.ru](http://www.nilos-trade.ru)

## Материалы и условные обозначения



| Материал                                                                               | Арт.-№.                                                                                             | Материал                                                                               | Арт.-№.                                                                                             | Материал                                                                                 | Арт.-№.                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  КЛЕЙ | <b>H0257-K</b><br>TL-T70, банка 1000 г<br><br>Двухкомпонентный<br>клей на основе<br>трихлорэтилента |  КЛЕЙ | <b>H0269-K</b><br>TL-PVC, банка 1000 г<br><br>Двухкомпонентный<br>клей на основе<br>трихлорэтилента |  КЛЕЙ | <b>H0273-K</b><br>TL-W, банка 1000 г<br><br>Двухкомпонентный<br>клей на основе<br>трихлорэтилента |
|  SH   | <b>H1139</b><br>SH, банка 750 г<br><br>Отвердитель SH<br>на основе кетона<br>и толуола              |  O    | <b>H0050-H</b><br>Универсальный<br>отвердитель,<br>бутылёк 40 г                                     |       | <b>K0626</b><br>Кисть                                                                             |
|      | <b>K0662</b><br>Защитные<br>перчатки                                                                |      | <b>K0658</b><br>Защитные очки                                                                       |                                                                                          |                                                                                                   |

### Условные обозначения

|                                                                                     |                                                                    |                                                                                     |                                                                                 |                                                                                       |                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|  | Время<br>работы /<br>ожидания                                      |  | Перемешать                                                                      |  | Добавить<br>отвердитель для<br>активации клея |
|  | Нанести тонкий,<br>равномерный слой<br>вращательными<br>движениями |  | Проверка клейкости<br>тыльной стороной ладони<br>(ощущение легкой<br>клейкости) |  | Клей готов к<br>применению                    |



## Соблюдайте правила техники безопасности

### Указания по технике безопасности:

Соблюдайте указания по технике безопасности на бандеролях, этикетках и в листах безопасности.



Вы можете найти листы безопасности на нашем сайте [www.nilos.de](http://www.nilos.de) или запросить их у нас.



## Хранение и утилизация


Срок хранения в сухой окружающей среде: 36 месяцев в невскрытом состоянии (см. этикетку). Избегайте значительных перепадов температуры

При утилизации материала соблюдайте указания по утилизации в листах безопасности!






## Активация

Клей перед добавлением отвердителя 2 минуты тщательно перемешать. Затем, добавить отвердитель и тщательно перемешать 2 минуты.



## Работа с активированным клеем

Температура применения от -3 °C до +40 °C. Время применения при комнатной температуре и относительной влажности воздуха ≈ 65 % составляет примерно 3 ч. По прошествии времени применения, клей отвердевает и не подлежит дальнейшему использованию.







## Нанесение / склеивание

В зависимости от склеиваемого материала, необходимо подготовить материал к склеиванию согласно инструкциям.

Резину, сталь и ткань следует зашеровать.

Не допускать попадания масла, жира, грязи и влаги.





Технические данные отвечают актуальному состоянию. Мы оставляем за собой право внесения прогрессивных изменений в технологию и дизайн. Мы не несем ответственности за возможные опечатки или ошибки и надеемся на Ваше понимание. Перепечатка, в том числе выборочная, без нашего прямого разрешения запрещена.

NAA-TL-T70\_PVC\_W-RU  
С выходом этого документа все предыдущие руководства по применению считаются недействительными.

**ООО «КВЛ-Трейдинг»**  
e-mail: [nilos-trade@yandex.ru](mailto:nilos-trade@yandex.ru)  
тел.: 8(977)642-00-03  
[www.nilos-trade.ru](http://www.nilos-trade.ru)